

LOPPUKÄYTTÄJÄ TIEDOTE

13. Toukokuuta 2019

Tärkeä tiedote koskien 3M™ Scott™ FH31 sekä Automask kasvo-osien TH luokitusta ja valmistuksen lopettamista

Huomio: 3M Scott jälleenmyyjät. Toimita tiedote FH31/Automask loppukäyttäjille välittömästi.

FH31 kasvo-osa



3M Scott on päättänyt lopettaa FH31 kasvo-osan, varaosien ja valmispakkauksien toimitukset välittömästi. Vaikka tuote täyttää kaikki markkinoille saattamisessa vaaditut laatua ja valvontaa koskevat vaatimukset on hiljattain suoritetuissa testeissä havaittu, ettei FH31 kasvo-osa välttämättä täytä standardin EN 12941:1998 + A2:2008 (Clause 6.4 inward leakage) TH3 luokan vaatimuksia käytettäessä kasvo-osaa yhdessä Duraflow™ , Proflow™ SC 160 ja Proflow EX puhallinlaitteiden kanssa.

Automask kasvo-osa



Viimeaikaisissa testeissä on myös ilmennyt, ettei aikaisemmin lopetettu 3M™ Scott™ Automask (FH31 mallin aikaisempi versio) välttämättä saavuta saman standardin TH2

luokitusta käytettäessä kasvo-osaa yhdessä Proflow™ 120 SC ja Proflow EX puhallinlaitteiden kanssa.

Sisäisissä testeissä suurin osa yhdistelmistä läpäisivät kaikki EN 12941:1998 + A2:2008 vaatimusten mukaisten testien osa-alueet, mutta muutamissa tapauksissa koehenkilöiden suorittaessa Clause 6.4 mukaista "puhekoetta" lasi suojaus luokan TH1 tasolle. Puhekokeessa koehenkilö kävelee juoksumatolla 6 km/h nopeudella ja samanaikaisesti lukee kuuluvasti ennalta sovittua tekstiä kahden minuutin ajan.

Molemmissa tapauksissa yhdistelmät täyttivät TH1 luokan vaatimukset

Täydellinen luettelo lopetettavista tuotteista on annettu liitteessä 1.

3M Scott ei ole saanut tähän asiaan liittyviä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia, mutta ryhtyy näihin toimenpiteisiin varotoimenpiteenä, koska on vastuullisena valmistajana sitoutunut noudattamaan korkeimpia laatuvaatimuksia ja tuoteturvallisuutta. Asianomaiselle tuotetarkastus laitokselle (BSI) on ilmoitettu tästä päätöksestä, eikä tuotetarkastus laitos ole pyytänyt suorittamaan lisätoimia.

Ilmoitettu asia ei koske muita 3M Scott hengityssuojaimia ja Duraflow™ tai Proflow™ puhallinlaitteiden käytöstä ei aiheudu ongelmia.

Vaadittavia toimia koskien loppukäyttäjää

- (i) Toimita tämä tiedote organisaatiossanne kaikille yksiköille joita asia koskettaa, mukaan lukien työterveys ja työturvallisuus osastot.
- (ii) FH31 ja Automask kasvo-osien käyttäjien tulisi välittömästi tutustua työpaikan riskiarviointiin ja paikallisiin säädöksiin, jotta voidaan selvittää vaaditaanko työssä kasvo-osalle korkeampi TH luokitus kuin EN12941 TH1. Mikäli kasvo-osalle vaaditaan korkeampi TH luokitus tulisi käyttäjien luopua nykyisen FH31 tai Automask kasvo-osan käytöstä ja olla yhteydessä paikalliseen 3M myynti- tai tekniseen edustajaan, joka auttaa löytämään työhön parhaiten soveltuvan ratkaisun.

3M Scott tulee tarjoamaan tilalle korvaavan tuotteen edellyttäen, että käyttäjä tarvitsee työssään korkeamman kuin TH1 luokan kasvo-osan ja asiasta on ilmoitettu 3M Scottille ennen joulukuuta 2019. Tiedustelujen helpottamiseksi ja asian käsittelyn nopeuttamiseksi ilmoita Duraflow™, Proflow™ SC 160, Proflow™ 120 SC tai Proflow EX puhallinlaitteesi sarjanumero. Liitteessä 2 on ohje mistä puhallinlaitteen sarjanumero löytyy.

3M Scott pahoittelee mahdollisia haittoja, joita tämä tuotteiden lopettaminen saattaa aiheuttaa. Jos sinulla on kysyttävää kyseisestä asiasta, ota yhteyttä 3M Scott edustajaan; +35 894 241 30 45, 3m.customercare.fi@mmm.com

Kiitämme jatkuvasta tuestanne.

Marie Boucher
EMEA Portfolio Manager: Powered and Supplied Air

Liite 1: Tuotteet

Tuotteet joita tämä tiedote koskee:

Tuotenumero	Tuotteen kuvaus
2023084	FH31 Automask – Länsi-Eurooppa
2023085	FH31 Automask – Itä-Eurooppa
2023086	FH31 Automask – Pohjoismaat
2023087	FH31 Automask – Muu maailma
2029776	FH31 Visiiri
2029777	FH31 Kasvotiiviste & varaniitti
2029874	Proflow 2 SC 160 FH31
2031667	Duraflow - ReadyPak FH31 – IP65 Standard
5063080	Automask (lopetettu lokakuussa 2018)

Liite 2: Sarjanumero

