

NEWTON-, NEWTON FAST- JA NEWTON EASYFIT -VALJASTEN MUISTUTUS – EUROOPPALAISIA VERSIOITA

Vuonna 2022 valmistettujen NEWTON-valjaiden eurooppalaisen version tiettyjen erien takaisinkutsu (viitteet C073AA01 C073AA02), NEWTON FAST (viitteet C073CA01 ja C073CA02) ja NEWTON EASYFIT (viitteet C073EA00, C073EA01 takia C073EA02). erä FAST LT -solkia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Lopeta välittömästi tämän takaisinvedon kohteena olevien valjaiden käyttö.

4. maaliskuuta 2025 **Nykyinen**

Päivitetty viimeksi 4.3.2025



TUNNISTETTU RISKI

Olemme tunnistanee vaatimustenvastaisen erän FAST LT -solkia (katso kuvat soljeista yllä). Vaurioituneissa valjaissa FAST LT -solki on sijoitettu rintaan ja sitä käytetään valjaiden kiinnittämiseen.

Jos valjaat kiinnitetään selkäpisteen kautta ja FAST LT -solki katkeaa, valjaat irtoavat. Jos käyttäjä putoaa tai roikkuu valjaissa, hän voi poistua kokonaan valjaista ja pudota maahan.


MIHIN VALJAIHIN TÄMÄ MUISTUTUS VAIKUTTAA?

Tämä takaisinvento koskee vain tiettyjä vuonna 2022 valmistettujen NEWTON-valjaiden eurooppalaisen version eriä. NEWTON-valjaiden sarjan eurooppalaista versiota ei myydä Yhdysvalloissa tai Kanadassa.

1. Tunnista viittaus valjaissa:

PRODUCT	REFERENCE
NEWTON European Version	C073AA01 C073AA02
NEWTON FAST European Version	C073CA01 C073CA02
NEWTON EASYFIT European Version	C073EA00 C073EA01 C073EA02
Kits: This recall also affects NEWTON harnesses (C073AA01/C073AA02) included in the ASAP FALL ARREST KIT (K093AA00/01/02/03) and ASAP LOCK FALL ARREST KIT (K094AA00/01/02/03).	

2. Ilmoita valjaiden valmistuspäivämäärä.



- Jos valjaita ei ole valmistettu vuonna 2022, tämä takaisinvento ei vaikuta siihen.
- Jos tuote on valmistettu vuonna 2022 : Luettelo valjaseristä, joihin tämä takaisinvento vaikuttaa, on alla olevassa asiakirjassa:

>>> LIST OF BATCHES <<<

TARVITTA VÄLITTÖMÄT TOIMENPITEET

Jos takaisinvento vaikuttaa valjaisiin, noudata välittömästi näitä ohjeita:

- Jos olet käyttäjä:
 - Lopeta kyseisten valjaiden kaikki käyttö.
 - Aseta nämä valjaat karanteeniin ja palauta ne Petzlille.
 - Jaa nämä tiedot verkkoosi.
- Jos olet jälleenmyyjä:
 - Lopeta kaikki kyseisten valjaiden myynti.
 - Aseta nämä valjaat karanteeniin ja palauta ne Petzlille.
 - Jaa nämä tiedot asiakkaillesi.

Molemmissa tapauksissa: palauta valjaat Petzlille.

Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä paikalliseen Petzl-huoltopalveluun [tällä yhteydenottolomakkeella](#) tai sähköpostitse aftersales_SC@petzl.com.

Valitse "Valitse pyyntötyyppi" -kohdasta "Tuotteen palautus" ja muista antaa valjaiden sarjanumero.

Varmistaaksemme, että voimme palauttaa valjaat sinulle mahdollisimman pian (n. 1 viikko), valjaisi ovat:

- Joko vaihdettu suoraan uusiin valjaisiin.
- Tai olemme tarkastaneet mahdollisten vaatimustenvastaisten solkien suhteen. Jos valjaissa ei ole vaatimustenvastaisia solkia, ne palautetaan sinulle sellaisenaan (huomaa, että tämä toimenpide ei korvaa velvollisuuttasi tarkistaa henkilönsuojaimet määräajoin). Jos valjaissa on vaatimustenvastainen solki, se vaihdetaan uusiin valjaisiin.


Petzl vastaa kaikista toimituskuluista.

FAQ

Onko tämä riski aiheuttanut henkilövahinkoja?

Ei, ei tietojemme mukaan.

Mistä löydän viite- ja sarjanumeron?



Minulla on NEWTON-valjaiden eurooppalainen versio, mutta sarjanumero ei ole mukana luettelossa, johon vaikuttaa. Vaikuttaako tämä muistutus minuun?

Ei, tämä takaisin veto koskee vain valjaita, joiden sarjanumerot sisältyvät yllä olevaan luetteloon.

Vaikuttaako tämä takaisin veto kansainvälisiin versioihin NEWTON-, NEWTON FAST- ja NEWTON EASYFIT -valjaista (myydään pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoilla)?

Ei, koska näiden valjaiden FAST LT-soljet ovat erilaisia kuin ne, joihin tämä takaisin veto vaikuttaa.

Voinko tarkastaa soljet itse varmistaakseni, ovatko ne vaatimustenvastaisia?

Ei, koska poikkeamaa ei voida havaita silmämääräisellä tarkastuksella.